

## **Nota informativa sobre la lipoatròfia semicircular**

La lipoatròfia semicircular és un trastorn del greix subcutani, que es sol fer visible com un enfonsament anterior i lateral de les cuixes i a voltes als avantbraços. Pot ser uni o bilateral (en una o les dues extremitats). En alguns casos s'acompanya de dolor, picor o alteracions de la sensibilitat en el lloc de la lipoatròfia. És de caràcter benigne i reversible. És més freqüent entre les dones i, en gran part dels casos, el trastorn a les cuixes és a la mateixa alçada, al voltant de 73 centímetres des del terra, que correspon a la vora de les taules d'oficina.

Els primers afectats coneguts van començar a aparèixer el passat mes de febrer, a les noves oficines d'una empresa de Barcelona. Tot i que hi ha informació a la premsa d'episodis anteriors, hi ha poca literatura científica sobre aquest problema nou.

En presentar-se a l'entorn laboral, aquests casos van rebre la consideració d'accident de treball. A més, per les característiques d'aparició i de freqüència, aquests casos van merèixer la consideració de brot epidèmic. Per tant, els organismes competents del Departament de Treball –Inspecció de Treball i Seguretat Social i Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball- i de Salut -Agència de Salut Pública de Barcelona-, van iniciar l'estudi d'aquesta situació per investigar les seves causes i prendre les mesures oportunes de control.

Els resultats preliminars mostren els punts en comú següents: la presència, en l'entorn laboral, d'una humitat relativa baixa, la utilització de taules de treball amb estructura metàl·lica i vora prima i angular, i la presència de càrregues electrostàtiques. El trastorn podria estar causat pel recolzament de les cuixes i els avantbraços a la taula.



En els llocs on han aparegut aquests casos s'han aplicat mesures correctores consistents fonamentalment en elevar la humitat relativa en els locals de treball amb risc d'electricitat estàtica i també sobre les taules garantint, entre altres, una presa de terra de l'estructura metàl·lica. Al mateix temps s'està elaborant un protocol d'actuació adreçat a tècnics i sanitaris per unificar els criteris clínics i d'actuació davant la sospita o detecció de nous casos.